

## ■ 築地市場土壌詳細調査結果概要

平成29年度に築地市場で実施した土壌概況調査で有害物質が検出された30地点のうち、土壌詳細調査が未実施となった4地点について、土壌詳細調査(ボーリング調査及び地下水調査)を実施した。

### 1 土壌ボーリング調査

- ・ 全4地点で有害物質は基準値内

#### 土壌溶出量試験結果

試験項目	基準超過地点数 (調査対象地点数計)	最大値	最大値/基準値	基準値	定量下限値	単位
六価クロム	0 (4)	定量下限値未満		0.05以下	0.005	mg/L

### 2 地下水調査

- ・ 全ての地点で有害物質は基準値内(4地点のうち、2地点は10m以浅に地下水未観測)

試験項目	基準超過地点数 (調査対象地点数計)	最大値	最大値/基準値	基準値	定量下限値	単位
六価クロム	0 (2)	定量下限値未満		0.05以下	0.005	mg/L

