




入間川分水路における管内測量結果及び補修状況等

【全体図】



【拡大図】

シールド施工の影響区間



管渠の目地モルタルの補修状況 (写真)