

都営住宅における吹付けアスベスト等<sup>\*1</sup>の使用実態一覧表1) 居室等<sup>\*2</sup>において吹付けアスベスト等が確認された都営住宅

※ 対象団地なし

表2-1) 居室等以外の箇所<sup>\*3</sup>において、吹付けアスベスト等が確認された都営住宅

所在地	団地名	住棟 番号	建設 年度	吹付けアスベスト 等の使用部位	対策工事			備考
					状 況	実 施 年 度	工 法	
台東	台東小島7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S39	地下駐車場	済	H17	除去	
墨田	江東橋四丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S48	廊下天井	済	H1	除去	
	太平南7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S43	E Vホール天井	済	H1	除去	
世田谷	代田一丁目第27 <sup>ハ</sup> -ト	5、6	S48	廊下天井	済	H1	除去	
杉並	井草三丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	1~3	S48	廊下天井	済	H1	除去	

表2-2) 施錠等により通常立ち入れない箇所<sup>\*4</sup>において、吹付けアスベスト等が確認された都営住宅

所在地	団地名	住棟 番号	建設 年度	吹付けアスベスト 等の使用部位	対策工事			備考
					状 況	実 施 年 度	工 法	
港	港南四丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	1~4	S48~ S50	E V機械室	済	H1	除去	
		1、3	S48	E V昇降路	済	H1	封じ込め	
新宿	戸山ハイツ7 <sup>ハ</sup> -ト	3、18	S45	ポンプ室、E V機 械室	済	H14	除去	
		25	S46、 S47	ポンプ室、端子盤 室	済	H16	除去	
		30、33	S45、 S46	ポンプ室、E V機 械室				
		35	S47	ポンプ室				
	西大久保四丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S46	E V機械室	済	H1	除去	H1 年度に封じ込 め済
			E V昇降路	済	H12	除去		
台東	台東小島7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S39	機械室、電気室	済	H17	除去	
墨田	太平南7 <sup>ハ</sup> -ト	1	S43	E V機械室	済	H1	除去	
大田	東糞谷六丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	7	S46	ポンプ室、端子盤 室	済	H19	除去	
板橋	小豆沢一丁目第27 <sup>ハ</sup> -ト	—	S46	ポンプ室	済	H14	除去	
足立	本木町第37 <sup>ハ</sup> -ト	—	S44	活性汚泥処理場	済	H1	除去	建物解体済
江戸川	江戸川五丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	—	S45	活性汚泥処理場	済	H6	除去	建物解体済
八王子	長房第27 <sup>ハ</sup> -ト	—	S44	活性汚泥処理場	済	H11	除去	建物解体済
立川	曙町三丁目7 <sup>ハ</sup> -ト	10	S46	E V機械室	済	H1	除去	
日野	日野新井7 <sup>ハ</sup> -ト	—	S44	活性汚泥処理場	済	H8	除去	建物解体済
国立	矢川北7 <sup>ハ</sup> -ト	—	S45	活性汚泥処理場	済	H5	除去	建物解体済

※ この他に、電気事業者が供給設備（変圧器等）を設置するために東京都が貸し付けている電気室があるが、全て対策済（除去済）

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った都営住宅

所在地	団地名	住棟 番号	建設 年度	吹付けアスベスト 等の使用部位	対策工事			備 考
					状 況	実施 年度	工 法	
大田	大森西一丁目アパート	12	S45	最上階の居室天井	済	H15	除去	建設当初から天井が張られ、露出して いない。 H15年度の大規模 改修工事において吹付けアス ベスト 等を除去

※1 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

※2 居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

※3 バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分（共用廊下、共用階段）  
共同施設（集会所、駐車場等）等

※4 共用部分（機械室、ポンプ室、活性汚泥処理場、EV昇降路等）