


土壤汚染状況調査結果図（令和3年度）



【凡例】

- 調査範囲
- 単位区画（10m×10m）
- 30m格子
- 埋立範囲
- 形質変更時要届出区域に指定済

〔基準値超過している物質（令和3年度）〕
形質変更時要届出区域に指定された区域

- 六価クロム化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- 水銀及びその化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- セレン及びその化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- 鉛及びその化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- 砒素及びその化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- ふっ素及びその化合物が土壤溶出量基準に不適合な単位区画
- 水銀及びその化合物が土壤含有量不適合な単位区画
- 鉛及びその化合物が土壤含有量不適合な単位区画
- 第二溶出量基準に不適合な単位区画

調査対象区画の設定
A1-5

1			A	30m
7	4	1		
8	⑤	2		
9	6	3		
-10m-10m-10m-			30m	